

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## RAPPORT 2024



Pour l'année **2024** le SPANC a réalisé **126** contrôles hors Roquebrune- sur- Argens contre **133** en **2023**

- **56** contrôles en cas de cession immobilière (contre **52** en 2023)
- **26** contrôles de conception (contre **46** en 2023)
  - **26** favorables (contre **45** favorables en 2023)
  - **0** défavorable (contre 1 défavorable en 2023)
- **35** contrôles de réalisation (contre **28** en 2023)
  - **32** favorables (contre **23** en 2023)
  - **3** défavorables (contre **5** en 2023)
- **9** contrôles de fonctionnement. (contre **7** contrôles de fonctionnement en 2023)
  - **3** favorables                    **2** favorables
  - **6** défavorables                **5** défavorables

**Pour les 65 contrôles de fonctionnement et les contrôles en cas de cession immobilière : contre 59 en 2023.**

- **18** ANC ont fait l'objet d'un avis favorable (contre 14 en 2023)
- **47** ANC ont fait l'objet d'un avis défavorable (contre 45 en 2023)
- **0** ont fait l'objet d'une obligation de raccordement au réseau d'assainissement d'eaux usées collectif (contre **5** en 2023).

### **Quelques chiffres ...pour le SPANC (hors Roquebrune sur Argens)**

- Coût et recettes pour ce service :
  - Nombre de contrôle réalisés : **126** (contre **133** en 2023).
  - Recettes : **14 005 €** (contre **14 475 €** en 2023).

Pour la commune de **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS**,

**VEOLIA** nous communique :

2024	contre	2023
● 22 contrôles de conception		17 contrôles de conception
● 25 contrôles d'installation existante dont :		131 contrôles d'installation existante dont :
● 1 raccordable		3 raccordables
● 3 avis favorables		18 favorables
● 21 avis défavorables		110 défavorables

### **Tarifs :**

**Pour les contrôles réalisés lors de la création d'un nouveau dispositif ou de la réhabilitation d'un ancien système :**

***1/ Dispositif qualifié de classique dimensionné pour traiter jusqu'à 20 Equivalent Habitant (EH)***

- Examen préalable de conception : **86,36 € HT soit 95 € TTC**
- Vérification de l'exécution des travaux sur site : **90,91 € HT soit 100 € TTC**
- Contre-visite (mise en œuvre uniquement si les conclusions du « contrôle de bonne exécution » sont insatisfaisantes) : **45,45 € HT soit 50 € TTC**
- Seconde visite non justifiée suite à contestation : **27,27 € HT soit 30 € TTC**

**2/ Dispositif qualifié de particulier dimensionné pour tra**

- Examen préalable de conception : **363,64 € HT soit 400 € TTC**
- Vérification de l'exécution des travaux sur site : **409,09 € HT soit 450 € TTC**
- Contre-visite (mise en œuvre uniquement si les conclusions du « contrôle de bonne exécution » sont insatisfaisantes) : **204,55€ HT soit 225 € TTC**
- Seconde visite non justifiée suite à contestation : **54,55 € HT soit 60 € TTC**

**3/ Contrôles des installations déjà existantes :**

- **Dispositif qualifié de classique dimensionné pour traiter jusqu'à 20 EH**
  - Contrôle de l'existant : **104,55 € HT soit 115 € TTC**
  - Seconde visite non justifiée suite à contestation : **27,27 € HT soit 30 € TTC**

- **Dispositif qualifié de particulier dimensionné pour traiter au-delà de 20 EH**

Contrôle de l'existant : **209,09 € HT soit 230 € TTC**

Seconde visite non justifiée suite à contestation : **54,55 € HT soit 60 € TTC**

**Pour les contrôles réalisés dans le cadre de cession immobilière :**

- **Dispositif qualifié de classique dimensionné pour traiter jusqu'à 20 EH**
  - Contrôle spécifique dans le cadre d'une vente : **113,64 € HT soit 125 € TTC**
- **Dispositif qualifié de particulier dimensionné pour traiter au-delà de 20 EH**
  - Contrôle spécifique dans le cadre d'une vente : **272,73 € HT soit 300 € TTC**

**Pénalités :**

En cas d'obstacle à l'accomplissement des missions du SPANC, ou en cas d'absence ou de mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, l'utilisateur est exposé au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du code de la santé publique (disposition rappelée dans le règlement du SPANC art.14).

**1. Entrave à l'accomplissement des missions des agents du SPANC :** Pénalité égale au double du montant de la redevance que l'utilisateur aurait dû payer dans le cadre du contrôle.

**2. Absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif :** L'absence d'installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé, son mauvais état de fonctionnement et/ou la non-prise en compte des conclusions du précédent rapport du SPANC imposant des travaux expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du Code de la santé publique, à savoir : Pénalité égale au double du montant de la redevance que l'utilisateur a payé dans le cadre du contrôle.